UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
160	666736 E 6842120 S	8,99	8,92 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 445

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RIO COMPRUDENTE	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 110 m
Largura: 70 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☒ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☒ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.3 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com grande volume de RCD depositado, já cobrio grande parte de um banhado e está começando a entrar e cobrir o córrego que passa na área. Área com relevo acentuado e com remanescentes de vegetação nativa.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	29/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
161	666363 E 6842492 S	8,09	8,46 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
SC 445

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
LINHA RIO MAIOR	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 80 m
Largura: 60 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de grande porte onde esta sendo usada para de deposição irregular de RCD, passa pela área um pequeno córrego onde forma um banhado, que está sendo completamente aterrado por entulhos, inclusive resíduos perigosos como amianto.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	29/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
162	667971 E 6840852 S	6,57	6,70 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 445

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RIO COMPRUDENTE	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 70 m
Largura: 36 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de grande porte onde a mesma é usada para mineração de argila e também como área de deposito de RCD.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	29/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
163	669753 E 6838299 S	3,13	5,49 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 445

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
NOVA ITALIA	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 12 m
Largura: 10 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de pequeno porte onde há resíduos de cerâmica branca, onde será usado para nivelamento do terreno.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	29/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
164	663809 E 6842796 S	3,53	5,53 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
S/N

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 24 m
Largura: 21 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de pequeno porte usada para deposição RCD, cerâmica branca, onde o resíduos já está praticamente coberto pela vegetação.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	29/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
165	664178 E 6842861 S	7,02	7,64 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
S/N

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 70 m
Largura: 40 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☒ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Reciláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com grande volume de RCD depositado, resíduo constituído basicamente por materiais de Classe A e B.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	04/05/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
166	664230 E 6843037 S	7,18	7,72 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
S/N

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 60 m
Largura: 25 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área de deposição irregulad de RCD, com grande volume de materiais Classe B, como madeira e metais.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	04/05/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
167	663957 E 6843651 S	4,22	5,16 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
S/N

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	URUSSANGA	SC

FOTO 01




FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 15 m
Largura: 10 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de uma construtora, ode o terreno está sendo preparado com RCD, para posterior continuação da obra.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	04/05/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
168	664115 E 6845659 S	8,16	6,70 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
S/N

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
R. DOS BUGRES	URUSSANGA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 120 m
Largura: 100 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☒ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☒ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☒ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com grande volume de RCD depositado, tendo como principal fator a alta declividade.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	04/05/11