UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área: 098
2. Coordenadas UTM: 663778 E 6823095 S
2. Situação Ambiental: 3,72
3. Situação para Reaproveitamento: 3,96 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua: Anél Viário

5. Distância até rodovia
- ☒ Muito Pequena – até 100 m
- ☐ Pequena – 101 até 500 m
- ☐ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro: MARILÍ
7. Município: IÇARA
8. U.F.: SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 10 m
Largura: 15 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☐ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☐ Vegetação Nativa
- ☐ Vegetação Exótica
- ☐ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☒ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☐ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☒ Concreto
- ☐ Argamassa
- ☐ Cerâmica Branca
- ☐ Cerâmica Vermelha
- ☒ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☒ Madeira
- ☒ Papel
- ☐ Vidros
- ☒ Plástico
- ☐ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☒ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área de extração de argila, com poucas pilhas, porém com grande variedade de resíduos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
99	663643 E 6824294 S	7,52	6,93 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Anél Viário

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
MARILÍ	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 95 m
Largura: 26 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☒ Asfalto
☒ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☒ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☒ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área situada próxima a rodovia, com grande volume de RCD. Alem de grande variedade de resíduos domésticos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
100	673708 E 6810313 S	5,11	6,48 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Içara

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 20 m
Largura: 10 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☒ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com pequeno tamanho porém em local irregular por estar em área de dunas e de vegetação nativa causando problemas ambientais locais.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
101	672765 E 6810937 S	8,77	5,56 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Av. Dos Esportes

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 130 m
Largura: 44 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☒ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☒ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com grande tamanho e um grande número de pilhas, com as classes bem separadas. Provavelmente será usado como aterro devido ao solo apresentar características de banhado e posterior loteamento. Como toda a região ao entorno.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
102	672838 E 6810880 S	8,45	7,32 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Av. Dos Esportes

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 48 m
Largura: 36 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☒ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área ocupando um grande espaço e com resíduos sobre um banhado. Apresenta varias camadas de deposição constantemente terraplanadas. Os materiais encontran-se misturados, sendo em sua maioria compostos de resíduos classe A e B.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
103	672584 E 6810700 S	5,84	4,97 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Rua Cento E Dois

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☒ Pequena – 101 até 500 m
- ☐ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 12 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☐ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☐ Vegetação Nativa
- ☐ Vegetação Exótica
- ☒ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☐ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☐ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☒ Concreto
- ☐ Argamassa
- ☐ Cerâmica Branca
- ☒ Cerâmica Vermelha
- ☐ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☒ Madeira
- ☒ Papel
- ☐ Vidros
- ☒ Plástico
- ☐ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com deposito de RCD em um lote urbano, está sendo aterrado para evitar problemas com chuvas e acumulo de água.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
104	673355 E 6811241 S	6,29	5,76 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Cento E Dois

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 40 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de média extensão e com pouco número de pilhas. Situada em local possuindo apenas vegetação rasteira. Materiais são compostos basicamente por resíduos classe A e B, porém à presença de telhas de amianto.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
105	672627 E 6811485 S	7,42	7,12 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 24 m
Largura: 12 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com deposito de RCD em um lote urbano, está sendo aterrado para evitar problemas com chuvas e acumulo de água. Os resíduos são compostos em sua maiorio por classes A e B, porêm há depoisição de telha de amianto.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
106	673039 E 6811151 S	6,23	7,16 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 67 m
Largura: 47 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Grande área com deposição irregular de RCD, localizada as margens da SC 444, está sendo usado como aterro para eviatar problemas de alagamento no local, área onde possívelmente será implantado um loteamento.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
107	672987 E 6811033 S	5,85	5,02 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Cento E Três

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

8. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

9. Situação

Comprimento: 17 m
Largura: 8 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☒ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Uma pequena área onde se encontra pessoas carentes, que ultilizam o local apenas para deposição de seus resíduos. Um problema para o local, pois alem de RCD, também são depositados resíduos classe D e resíduos domésticos, atraindo vetores e animais pessonhentos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
108	672837 E 6810559 S	7,38	7,02 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Cento E Três

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 14 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de tamanho pequeno com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área com banhado.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
109	671964 E 6809637 S	6,76	5,84 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Pedro Américo

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☒ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 24 m
Largura: 12 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Pequena área com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área onde possívelmente será implantado um loteamento.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
110	671512 E 6809347 S	6,37	6,72 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Abílio Paulo

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☐ Pequena – 101 até 500 m
- ☒ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 36 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☒ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☒ Vegetação Nativa
- ☒ Vegetação Exótica
- ☐ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☐ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☒ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☒ Concreto
- ☒ Argamassa
- ☒ Cerâmica Branca
- ☐ Cerâmica Vermelha
- ☐ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☒ Madeira
- ☒ Papel
- ☐ Vidros
- ☐ Plástico
- ☐ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☒ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área equivalente à três lotes urbanos, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área de banhado.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
111	671082 E 6808954 S	7,40	7,03 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Quarenta E Nove

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☐ Pequena – 101 até 500 m
- ☒ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☒ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☒ Vegetação Nativa
- ☐ Vegetação Exótica
- ☐ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☐ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☒ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☒ Concreto
- ☒ Argamassa
- ☐ Cerâmica Branca
- ☒ Cerâmica Vermelha
- ☐ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☐ Madeira
- ☐ Papel
- ☐ Vidros
- ☐ Plástico
- ☒ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área equivalente à dois lotes urbanos, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área de banhado.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
112	671048 E 6808979 S	6,48	7,29 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Quarenta E Nove

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☐ Pequena – 101 até 500 m
- ☒ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 60 m
Largura: 12 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☒ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☒ Vegetação Nativa
- ☒ Vegetação Exótica
- ☐ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☐ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☒ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☒ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☒ Concreto
- ☒ Argamassa
- ☒ Cerâmica Branca
- ☒ Cerâmica Vermelha
- ☒ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☒ Madeira
- ☒ Papel
- ☐ Vidros
- ☐ Plástico
- ☒ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área grande, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área de banhado, localizada as margens de uma lagoa em área de APP.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
113	670968 E 6809068 S	5,11	5,09 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Cinquenta E Quatro

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☒ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de deposição localizada em um terreno baldio com baixa declividade contendo pequeno número de pilhas com resíduos classe A e B, localizado em área de APP.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
114	671239 E 6808845 S	5,78	5,64 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Cinquenta

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 24 m
Largura: 12 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área pequena, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área de banhado, localizada em área de APP.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
115	671063 E 6808503 S	5,78	5,72 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Sessenta E Um

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 24 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área pequena, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	11/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
116	670217 E 6808495 S	7,43	6,97 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Sr. Pedro

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 48 m
Largura: 36 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área localizada dentro de um terreno de uma loja de materiais de construção, onde o RCD é depositado para posterior venda, para aterros de lotes na região da praia do rincão.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	12/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
117	670618 E 6808591 S	6,44	7,35 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Quarenta

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RINCÃO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 48 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☒ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área de tamanho médio, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, área de banhado. Área possivelmente esta sendo preparada para posterior loteamento.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	12/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
118	666609 E 6804550 S	5,81	6,16 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Estrada Geral Barra Velha

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☒ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
BARRA VELHA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 18 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área referente a um lote urbano, onde o RCD é usado para aterro. Contendo apenas resíduos classe A e B.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	12/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
119	671961 E 6811889 S	4,17	5,21 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
PEDREIRAS	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 12 m
Largura: 8 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com deposição de RCD, para nivelamento de um terreno onde será a futura instalação de uma empresa.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	12/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
120	671347 E 6812455 S	6,57	6,77 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
PEDREIRAS	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 48 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área de tamanho médio, com deposição irregular de RCD, que está sendo usado como aterro para evitar problemas de alagamento no local, também para nivelamento, área onde possivelmente será usada para loteamento.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	12/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
121	668451 E 6817199 S	4,25	5,89 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Benta Pereira Maximiano

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☐ Pequena – 101 até 500 m
- ☒ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
VILA NOVA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 24 m
Largura: 12 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☐ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☐ Vegetação Nativa
- ☐ Vegetação Exótica
- ☒ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☐ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☐ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☒ Concreto
- ☒ Argamassa
- ☒ Cerâmica Branca
- ☒ Cerâmica Vermelha
- ☐ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☐ Madeira
- ☐ Papel
- ☐ Vidros
- ☐ Plástico
- ☐ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Pequena área com deposição de resíduos Classe A, cerâmica vermelha.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	13/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
122	667545 E 6812434 S	4,64	5,35 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Estrada Geral Boa Vista

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☒ Pequena – 101 até 500 m
- ☐ Média – 501 até 1000 m
- ☐ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
BOA VISTA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 14 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☒ Baixa 0 a 10 graus
- ☐ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☐ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☐ Vegetação Nativa
- ☐ Vegetação Exótica
- ☒ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☒ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☐ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☐ Concreto
- ☒ Argamassa
- ☒ Cerâmica Branca
- ☒ Cerâmica Vermelha
- ☒ Solo
- ☐ Asfalto
- ☐ Rocha

12.2 Classe B
- ☒ Madeira
- ☐ Papel
- ☐ Vidros
- ☐ Plástico
- ☒ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Pequena área equivalente a dois lotes urbanos com deposição irregular, com resíduos de demolição e podas.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	13/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
123	665920 E 6811050 S	4,19	5,78 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Estrada Geral Boa Vista

5. Distância até rodovia
- ☐ Muito Pequena – até 100 m
- ☐ Pequena – 101 até 500 m
- ☐ Média – 501 até 1000 m
- ☒ Grande – 1001 até 5000 m
- ☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
BOA VISTA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

- ☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
- ☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
- ☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 30 m
Largura: 14 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

- ☐ Baixa 0 a 10 graus
- ☒ Média 11 a 45 graus
- ☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

- ☐ Pequena 0 a 30 metros
- ☐ Média 31 a 50 metros
- ☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

- ☒ Vegetação Nativa
- ☐ Vegetação Exótica
- ☒ Vegetação Rasteira
- ☐ Agricultura
- ☐ Sem Vegetação
- ☐ Área Degradada
- ☐ Banhado
- ☐ Córrego
- ☐ Rio
- ☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
- ☐ Concreto
- ☐ Argamassa
- ☐ Cerâmica Branca
- ☒ Cerâmica Vermelha
- ☐ Solo
- ☒ Asfalto
- ☒ Rocha

12.2 Classe B
- ☐ Madeira
- ☐ Papel
- ☐ Vidros
- ☐ Plástico
- ☐ Metais
- ☐ Gesso

12.3 Classe C
- ☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
- ☐ Telhas e caixas de amianto
- ☐ Latas de tintas e solventes
- ☐ Lâmpadas Fluorescentes
- ☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
- ☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
- ☐ Pneus
- ☐ Resíduo Doméstico
- ☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com médio tamanho e com poucas pilhas de resíduos, apenas resíduos de sobras de asfalto

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	13/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
124	668030 E 6819550 S	4,37	4,24 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Da Justina

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
VILA NOVA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 24 m
Largura: 7 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área com deposição irregular de RCD, depositados as margens de uma rua, contendo sobras de obras e resíduos domésticos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	18/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
125	667529 E 6819392 S	5,88	7,22 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
VILA NOVA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 50 m
Largura: 40 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☒ Asfalto
☐ Rocha

12.4 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área particular onde opera uma empresa, localizada as margens da SC 444, serve como deposito de sobras de asfalto.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	18/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
126	667391 E 6819565 S	7,92	7,28 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
VILA NOVA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 40 m
Largura: 20 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☒ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☒ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área de APP com deposição irregular, as margens de um córrego que corta a SC 444, somando os impactos ambientais causados pela deposição do RCD, a área ainda está sendo usada como atividade de ferro velho, praticamente sobre o córrego.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	18/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
127	666865 E 6820203 S	8,42	7,38 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
VILA NOVA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 80 m
Largura: 52 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☒ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☒ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com declividade média, em área de APP, onde a área de influencia do córrego está sendo aterrada por RCD, contaminados com produtos perigosos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	18/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
128	667802 E 6822737 S	4,11	4,39 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Av. Procópio Lima

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
B. ELIZABETTE	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 12 m
Largura: 4 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área pequena, usada por pequenos geradores, contendo apenas resíduos Classe A e B.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	18/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
129	665769 E 6824778 S	6,42	5,56 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Icr 150

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
JAQUELINE	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 28 m
Largura: 8 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☒ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☒ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☒ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☒ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área localizada em área de APP, inicialmente sérvio como deposito de RCD,o que favoreceu o apareceimento de vários outros resíduos como: domésticos e contaminantes. Normalmente realisam queimadas para diminuir o volume de resíduos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	18/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
130	666105 E 6818304 S	8,06	7,20 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. José Demo

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 110 m
Largura: 60 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☒ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☒ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com grande volume de RCD, também com presença de contaminates, que serve também para deposição de resíduos domésticos. Localizda em área industrial, no município de Içara.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	20/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
131	665900 E 6820251 S	4,43	4,47 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Icr -253

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
BAIRRO DA PALHA	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 10 m
Largura: 8 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☐ Cerâmica Vermelha
☐ Solo
☒ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área com pequeno porte, equivalente a um lote urbano, porem com deposição de resíduo classe D, contendo amianto.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	20/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
132	664717 E 6822867 S	6,46	6,72 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Rod. Icr-151

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 50 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☒ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área localizada as margens da Ferrovia, usada para deposição de resíduos provenientes de obras de pavimentação, área também usada para deposição de RCD.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	20/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
133	664923 E 6822928 S	7,57	7,04 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Rod. Icr-151

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
CENTRO	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 60 m
Largura: 48 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área localizada as margens da Ferrovia, usada para deposição de resíduos provenientes de obras e poda, área particular, equivalente a quatro lotes urbanos

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	20/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
134	665479 E 6823816 S	5,25	5,32 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Rod. Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
LIRI	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 15 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☒ Concreto
☒ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☐ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☒ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de médio porte, onde o RCD é usado pra nivelamento do terreno, contendo diversos materiais, inclusive contaminates.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	20/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
135	665466 E 6823199 S	4,47	4,49 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Jorge Balcini

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
RAICHASKI	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 10 m
Largura: 2 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☒ Madeira
☒ Papel
☒ Vidros
☒ Plástico
☒ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☒ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área usada por pequenos geradores, contendo materiais Classe A e B, alem de resíduos domésticos.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	20/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
136	663930 E 6823543 S	5,22	4,16 $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Ivo Alexandre

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☒ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
MARILÍ	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☒ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 36 m
Largura: 12 m
Ativo ☐ Estabilizado ☒

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área referente a dois lotes urbanos, onde serviu de deposito de resíduos de construção, hoje está estabilizada e recoberta por vegetação.

. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	25/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
137	664381 E 6824208 S	8,05	6,17 $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
R. Zeferino Casagrande

5. Distância até rodovia
☐ Muito Pequena – até 100 m
☒ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
MARILÍ	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☒ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☐ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 30 m
Largura: 24 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☐ Baixa 0 a 10 graus
☒ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☒ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☐ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☒ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☒ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☐ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☒ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☒ Argamassa
☐ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☒ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☒ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVAÇÃO

Área de porte médio, com grande potencial de degradação ambiental, pois o RCD está sobre o rio já causando problemas de erosão sobre as margens do córrego dificultando o fluxo de água, fazendo com que o córrego levasse uma ponte de passagem para moradores da comunidade.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	25/04/11

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
PROJETOS AMBIENTAIS
MONOGRAFIA DOS DEPÓSITOS DE REJEITOS DE CONTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DESTINADAS AO DEPÓSITO DE RCD

1. Código da Área	2. Coordenadas UTM	2. Situação Ambiental	3. Situação para Reaproveitamento
138	664497 E 6824672 S	5,89	7,95 $ $ $

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

4. Rua
Rod. Sc 444

5. Distância até rodovia
☒ Muito Pequena – até 100 m
☐ Pequena – 101 até 500 m
☐ Média – 501 até 1000 m
☐ Grande – 1001 até 5000 m
☐ Muito Grande – mais de 5000 m

6. Bairro	7. Município	8. U.F.
LIRI	IÇARA	SC

FOTO 01



FOTO 02



DADOS COLETADOS

9. Porte

☐ *Pequeno – 1 a 5 pilhas*
☐ *Médio – 6 a 10 pilhas*
☒ *Grande – 11 ou + pilhas*

10. Situação

Comprimento: 60 m
Largura: 32 m
Ativo ☒ Estabilizado ☐

11. Fatores Ambientais

11.1 Declividade

☒ Baixa 0 a 10 graus
☐ Média 11 a 45 graus
☐ Alta 46 a 90 graus

11.2 Distância de Corpos hídricos

☐ Pequena 0 a 30 metros
☐ Média 31 a 50 metros
☒ Grande 51 ou + metros

11.3 Uso do Solo:

☐ Vegetação Nativa
☐ Vegetação Exótica
☐ Vegetação Rasteira
☐ Agricultura
☒ Sem Vegetação
☐ Área Degradada
☐ Banhado
☐ Córrego
☐ Rio
☐ Lago / Lagoa

12. Tipos de Materiais Presente

12.1 Classe A
☐ Concreto
☐ Argamassa
☒ Cerâmica Branca
☒ Cerâmica Vermelha
☒ Solo
☐ Asfalto
☐ Rocha

12.2 Classe B
☐ Madeira
☐ Papel
☐ Vidros
☐ Plástico
☐ Metais
☐ Gesso

12.3 Classe C
☐ Não Recicláveis

12.4 Classe D
☐ Telhas e caixas de amianto
☐ Latas de tintas e solventes
☐ Lâmpadas Fluorescentes
☐ Rejeito Piritoso

12.5 Outros
☐ Eletrônicos (TVs, PCs, Radios, etc...)
☐ Pneus
☐ Resíduo Doméstico
☐ Outros:

OBSERVACÃO

Área de deposição de RCD, basicamente cerâmicas branca e vermelha.

13. CADASTRADO POR:	14. EXECUTADO POR:	15. DATA DA COLETA
Fernando Reus Da Rosa	Fernando Reus Da Rosa	25/04/11